



Ford Ka, produkowany od 08/1996 do 01/2000

Awaria centralnego zamka.

Przyczyną złego działania centralnego zamka w tych modelach jest najczęściej woda wnikaająca w obszarze lewego lusterka zewnętrznego, która uszkadza wiązkę kabli drzwi. W celu usunięcia tej usterki trzeba wymienić wiązkę kabli i uszczelnić miejsce przedostawania się wody.

Aby usunąć awarię należy postępować następująco:

- Wymontować tapicerkę i folię uszczelniającą lewych drzwi.
- Rozłączyć wszystkie połączenia wtyczkowe w drzwiach (siłownik centralnego zamka, głośniki, elektryczny podnośnik szyby) i wyjąć kable z zatrzasków.
- Rozłączyć główną wtyczkę przy słupku A.
- Usunąć starą wiązkę kabli i zamontować nową.
- Zamontować części w odwrotnej kolejności.

Uszczelnienie miejsca wnikania wody:

- Zdemontować lewe lusterko zewnętrzne i zdjąć zewnętrzną uszczelkę gumowa okna.
- Zakleić prostokątny otwór za lusterkiem wodoodporną taśmą klejącą (ok. 3 x 5 cm) – patrz rysunek.
- Wymienić gumową uszczelkę okna na nową, zmienioną. Zamontować lusterko.

