



Ford Scorpio, produkowany od 1995 roku, z silnikiem benzynowym

Stałe świecenie się lampki kontrolnej płynu chłodzącego

Jeśli w pojazdach tych stale świeci się lampka kontrolna płynu chłodzącego, to możliwą przyczyną usterki jest uszkodzony pływak w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy. W celu zdiagnozowania usterki należy:

- Upewnić się, że poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym jest właściwy.
- Odłączyć wtyczkę od czujnika poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.
- Włączyć zapłon i zewrzeć oba styki we wtyczce czujnika poziomu płynu chłodzącego.
- Jeśli lampka kontrolna gaśnie, uszkodzony jest czujnik pływakowy w zbiorniku wyrównawczym.

W celu usunięcia usterki trzeba wymienić zbiornik wyrównawczy wraz z czujnikiem.