




## Lancia Lybra, rok produkcji 2001 – 2005

### Zapala się lampka kontrolna poduszki powietrznej


Przyczyną powyższej usterki mogą być problemy ze stykami. Zwykle, też w pamięci błędów zapisywany jest błąd „Za wysoka wartość / otwarty obwód”. W celu diagnozy usterki i jej usunięcia należy sprawdzić połączenia wtyczkowe wszystkich poduszek powietrznych (kierowcy i pasażera, oraz górnych poduszek bocznych po obu stronach). W wyniku wibracji połączenia elektryczne mogą się poluzować i wywołać wyżej wymienioną usterkę.

Sposób usunięcia usterki:

- Wymontować schowek i dostać się do żółtej wtyczki i gniazda w wiązce kabli poduszki powietrznej.
- Wtyczkę z gniazdem oraz wiązkę poduszki powietrznej umocować opaskami do kabli (patrz rys. 1).
- Wtyczki górnych, bocznych poduszek powietrznych znajdują się w dolnej części słupków C.
- Także tu należy umocować opaskami wtyczki z gniazdami oraz wiązki kabli (patrz rys. 2).
- Zamontować części w odwrotnej kolejności.
- Skasować pamięć błędów.



Rys. 1



Rys. 2