

# KRÓTKIE INFORMACJE

---



## **Lexus IS F**

**Data produkcji: 07/2007 – 07/2011**

### **Wycieraczki nie działają.**

Jeżeli klient zgłasza awarię wycieraczki w powyższym pojeździe, przyczyną może być uszkodzenie ramienia wycieraczki.

W tym przypadku za niedziałanie wycieraczki odpowiada niewystarczający moment obrotowy dokręcania nakrętek ramienia wycieraczki.

Producent pojazdu pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu, a właściciele odpowiednich pojazdów zostali już powiadomieni. Należy się jednak liczyć z tym, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W warsztatach specjalistycznych zostają wymienione nakrętki ramienia wycieraczki i przykręcone z prawidłowym momentem obrotowym dokręcania.