

KRÓTKIE INFORMACJE



Mazda

3

Data produkcji: 07.01.2008-31.03.2009

Nie działa wycieraczka

Jeżeli w podanym wyżej pojeździe zgłoszono awarię wycieraczki szyby, może to wskazywać na niedostateczne połączenie masowe silnika wycieraczki.

Jako środek zaradczy warsztaty stosują dodatkowy przewód masy dla silnika wycieraczki szyby.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka.

Jest prawdopodobne jednak, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

