




Mercedes Benz Vito (typ 638)

Nie działa światło hamowania.

Jeśli zgłaszana jest powyższa usterka, przyczyną jej może być źle ustawiony wyłącznik światła hamowania.

W takim przypadku należy postępować następująco:

- Zdemontować osłonę pod kołem kierownicy (w przestrzeni dla nóg).
- Nacisnąć pedał hamulca.
- Całkowicie wyciągnąć pręt uruchamiający z wyłącznika.
- Właściwe przesunięcie sterujące pręta uruchamiającego ustawi się automatycznie.
- Sprawdzić działanie.
- Zamontować ponownie osłonę.



- 1 Pręt uruchamiający
- 2 Pedał hamulca
- 3 Wspornik wyłącznika światła hamowania
- 4 Wyłącznik światła hamowania