



Mercedes W210

Typ 210.###(oprócz 210.072)#A do 133401

Typ 210.### #J do 021795

Z silnikiem: 104,111,112,113,119,/602,604,605,606,611,612,613,

Silne uszkodzenie, korozja/ uszkodzenia spowodowane przez wodę

Zgłoszenie:

W wymienionych pojazdach dochodzi do awarii – uszkodzony rozrusznik -

Przyczyna:

Jako możliwą przyczynę opisanej usterki należy wziąć pod uwagę korozję w układzie elektrycznym rozrusznika. Korozja może być spowodowana przez „nieprawidłowy kierunek” odpływu wody.

Rozwiązanie problemu:

- Wymontować rozrusznik, zamontować, zregenerować.
- !!! W przypadku wszystkich uszkodzeń rozrusznika sprawdzić odpływ wody ze zbiornika wody.[W razie potrzeby zamontować zmodyfikowany odpływ wody (2108320125)].