



## **Mini (R50, R53) Mini One, Mini Cooper, Mini Cooper S**

### **Dźwięki wywoływane przez ABS/ASC/DSC.**

W wyżej wymienionych pojazdach, po uruchomieniu silnika i osiągnięciu prędkości około 15 km/h, w niektórych egzemplarzach pojawia się krótkotrwały hałas pochodzący z obszaru za obudową tablicy przyrządów. Hałas ten występuje ponownie dopiero po następnym uruchomieniu silnika i osiągnięciu wymienionej już prędkości. Powstaje one w czasie, gdy jednostka ABS/ASC/DSC przeprowadza test wewnętrzny. Intensywność tego hałasu może być różna, zależna od danego egzemplarza pojazdu. Należy zwrócić uwagę na to, aby przewody hamulcowe przebiegające w okolicy silnika wycieraczki nie stykały się z nadwoziem. Ich drgania mogą wzmocnić poziom słyszalnego hałasu.