



Opel

Astra H

Rok produkcji: od 2004

**Silnik: Z19DT, Z19DTH,
Z19DTJ, Z19DTL**

Hałas / awaria prądnicy

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów wadliwe wolne koło prądnicy może doprowadzić do jej przedwczesnej awarii.

Brak osłony lub uszkodzona osłona na kole pasowym wolnego koła prowadzi do przedwczesnego zużycia łożyska. Najczęściej zauważyć można to po odgłosie (wywołanym uszkodzonym łożyskiem).

W celu naprawy należy wymienić wolne koło lub prądnicę.

Wskazówka: podczas montażu prądnicy koniecznie zwrócić uwagę na obecność osłony. Osłona jest dostępna u producenta pojazdu także osobno pod numerem art. 93167817.

Zdjęcia pokazują przykładową osłonę i wolne koło:

