



## **Opel Frontera B Silnik: 2,5 TDS, X22XE, X20SE**

### **Wycieraczka szyb reflektorów włącza się czasowo przy włączeniu kierunkowskazów**

Jeśli w razie włączenia kierunkowskazów czasowo włącza się automatycznie wycieraczka reflektora, może to wiązać się z wadliwym połączeniem z masą reflektora głównego. Problem występuje tylko sporadycznie i nie zawsze jest odtwarzalny. Należy sprawdzić, czy włączone reflektory, w razie włączenia kierunkowskazu, lekko migają. Jeśli tak jest, należy sprawdzić punkty masy reflektorów głównych, które znajdują się z przodu po prawej i lewej w wewnętrznym błotniku. W razie potrzeby należy usunąć korozję z zacisków i odnowić je.