

# KRÓTKIE INFORMACJE

---



**Opel**

**Mokka**

**Rok produkcji: 2013**

**Numer VIN: DB000001 – BD033498**

## **GPS nie działa**

Na wyświetlaczu pokazuje się przekreślony symbol GPS.  
W trakcie nawigacji może dochodzić do błędnego mapowania kraju.

Jeżeli pojawią się wymienione wyżej komunikaty o usterce, to może to wskazywać na wadliwe podłączenie stopki anteny.

W warsztacie wymienia się w takich pojazdach stopkę anteny na element prawidłowo podłączony.

Problem został już usunięty przez producenta pojazdu.  
Według informacji producenta, na linii produkcyjnej od numeru VIN WOLJC7EL2DB033498 stosuje się prawidłowo podłączone stopki anteny.

