



Opel Sintra, produkowany od 1997, z silnikiem 2,2 l

Zła praca silnika, hałas, wibracje, nierówny bieg jałowy, utrata mocy.

Jeśli w pojazdach tych użytkownicy zgłaszają, że silnik pracuje źle, hałasuje, pojawiają się wibracje, bieg jałowy nie jest równomierny (piłowanie) i wyczuwa się brak mocy, to możliwą przyczyną awarii jest uszkodzona albo źle zamontowana uszczelka zaworu odprowadzania zwrotnego spalin.

W celu usunięcia tej usterki należy skontrolować uszczelkę zaworu odprowadzania zwrotnego spalin i ewentualnie wymienić.