



**Opel**

**Zafira B**

**Rok produkcji: od 2005**

**Silnik: Z19DT, Z19DTH, Z19DTL**

## Hałas / wolne koło prądnicy



W przypadku wyżej wymienionych pojazdów wadliwe wolne koło prądnicy może doprowadzić do jej przedwczesnej awarii.

Brak osłony lub uszkodzona osłona na kole pasowym wolnego koła prowadzi do przedwczesnego zużycia. Najczęściej zauważyć można to po odgłosie (uszkodzone łożysko w wolnym kole). W celu naprawy należy wymienić wolne koło z kołem pasowym lub prądnicę.

Wskazówka: podczas montażu prądnicy koniecznie zwrócić uwagę na obecność osłony. Osłona jest dostępna u producenta pojazdu także osobno pod numerem art. 93167817.

Zdjęcie pokazuje przykładową osłonę i wolne koło.