



Peugeot 206 + 307 + Partner rok produkcji: 2000 - 2002 silnik: 1,6i 16V (TU5JP4 | NFU)

Zapala się lampka kontrolna silnika Kod błędu: „Zbyt uboga / bogata mieszanka“

W wyżej wymienionych pojazdach może dochodzić do szarpania silnika, jego gaśnięcia lub ograniczeniu uzyskiwanych prędkości obrotowych. Zwykle wtedy zapala się lampka kontrolna silnika. W pamięci błędów modułu sterującego silnika zapisywany jest błąd „Zbyt uboga / bogata mieszanka“. Jako przyczynę usterki należy wziąć pod uwagę uszkodzenia wywołane wibracjami połączeń instalacji elektrycznej z jednostką sterującą przepustnicy albo czujnika temperatury powietrza. Aby usunąć problem należy:

- Sprawdzić, wzgl. naprawić elektryczne przyłączenia wtyczkowe.
- Umocować kabel czujnika temperatury do wtyczki jednostki przepustnicy.

Następnie należy wykonać inicjalizację jednostki sterującej przepustnicy; w tym celu trzeba włączyć zapłon na 40 sekund. W tym czasie nie wolno uruchamiać silnika ani naciskać pedału gazu.