



## **Peugeot 206 z silnikiem benzynowym 1,4 l i 1,6 l lub silnikiem Diesla 1,9 l i 2,0 l.**

### **Wydzielanie dymu przez zestaw wskaźników, awaria podzespołów elektrycznych, zwarcia.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się powyższe usterki, możliwą przyczyną jest uszkodzony przewód masowy w komorze silnika.

Dotyczy to przewodu masowego pomiędzy akumulatorem a przekładnią. Pęka końcówka kabla na przekładni. Aby usunąć tę usterkę, należy naprawiony przewód masowy ułożyć bez naprężeń tak, aby zapobiec ponownemu uszkodzeniu. Wymienić zniszczone lub uszkodzone przez zwarcia podzespoły.

Krótkie informacje

