



Renault Megane I **Z silnikiem: 1,6l (K7M) 1995-1999** **1,6l 16V (K4M) 1999-2003**

Zły bieg silnika, zwiększone wartości spalin.

Jeśli w tych pojazdach reklamowana jest zła praca silnika i podwyższone wartości spalin, możliwą przyczyną jest złe połączenie z masą. W obu typach silników dotyczy to połączenia z masą poniżej kolektora ssącego. Ten punkt stanowi równocześnie połączenie z masą dla sterownika silnika. W celu usunięcia błędu należy to połączenie odkręcić i oczyścić.

Za pomocą odpowiedniego przyrządu diagnostycznego należy skasować ewentualnie zarejestrowany kod błędu w sterowniku silnika.

Krótkie informacje

