



## **Saab 9-3 Cabrio rok produkcji 1998 – 2001**

### **Podczas otwierania / zamykania dachu zasłona pozostaje w miejscu**

Jeśli w pojazdach tych przy otwieraniu albo zamykaniu dachu zasłona szkła dachu nie zmienia swego położenia, to możliwą przyczyną usterki jest złe połączenie hydraulicznych elementów wykonawczych z masą. Dotyczy to połączenia z masą przy cylindrach hydraulicznych. W takim przypadku w pamięci błędów zapisywane są kody błędów B2015 i B2016.

Aby usunąć usterkę trzeba sprawdzić połączenie z masą lewego i prawego cylindra hydraulicznego, i ewentualnie naprawić. Do tego celu firma Saab oferuje zestaw naprawczy.

Żeby dostać się do cylindrów hydraulicznych należy unieść tylną część zasłony. Po wykonaniu naprawy trzeba wykasować pamięć błędów.

