



Saab 9-3 **Wszystkie modele od 1998 - 2003**

Pojazd blokuje i odblokuje się samodzielnie, nie jest możliwy rozruch silnika.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że drzwi odblokowują się i/lub blokują się samodzielnie a silnik nie może być uruchomiony, możliwą przyczyną jest zakleszczony przewód przedniej klamki. Dotyczyć to może zarówno klamki od strony kierowcy jak i od strony pasażera. Aby usunąć tę usterkę, należy zdemonstrować uchwyt klamki i sprawdzić połączenie przewodów. Jeśli stwierdzono uszkodzenie przewodu można w zależności od uszkodzenia naprawić przewód. W przypadku nadmiernego uszkodzenia należy wymienić kompletną klamkę z podłączonymi przewodami.

Krótkie informacje

