



## **VW Caddy** **rok produkcji: 1999 – 2002**

### **Zapala się lampka kontrola poduszki powietrznej**

Przyczyną powyższej usterki może być przetarcie wiązki kabli. W takim przypadku w pamięci błędów zapisywany jest błąd „Przypalenie - poduszka powietrzna / napinacz pasów bezpieczeństwa – zwarcie do masy”. W celu lokalizacji usterki należy postępować następująco:

- Odczytać blok wartości pomiarowych urządzeniem diagnostycznym. Służy to do sprawdzenia, czy usterka aktualnie występuje.
- Jeśli usterka aktualnie nie występuje, trzeba spróbować ją zasymulować. W tym celu należy zakołysać przednimi siedzeniami, obciążyć wzgl. przestawić oparcia oraz przesunąć siedzenia do oporu, do przodu i do tyłu.
- Jeśli nie da się zasymulować usterki w ten sposób, trzeba sprawdzić, czy wiązki kabli poduszek powietrznych nie są uszkodzone. Należy przy tym szczególnie zwracać uwagę na miejsca możliwych przetarć. Mogą się one pojawiać w obszarach regulacji ustawienia siedzeń.
- Jeśli zostanie znalezione przetarte miejsce, trzeba je naprawić taśmą izolacyjną. Ewentualnie należy wiązkę na nowo ułożyć i umocować.
- Wykasować pamięć błędów.