



## **Audi A 2**

### **Podnośniki szyb przestają działać po kilkukrotnym użyciu (ok. 5-krotnym).**

Po kilkukrotnym, kolejnym użyciu, silnik podnośników szyb przestaje działać. Przyczyną tego jest wyłącznik zabezpieczający. W urządzeniu sterującym zainstalowany jest program zabezpieczający silnik podnośnika szyb przed przegrzaniem. Oznacza to, że po kilkukrotnym, około 5-krotnym, użyciu silnik nie otrzymuje zasilania z urządzenia sterującego. Nie jest to błąd, lecz tylko funkcja zabezpieczająca. Po wymianie silnika nie następuje żadna zmiana.

Po ochłodzeniu system pracuje znowu nienagannie. Należy zwrócić uwagę na to, że w urządzeniu sterującym, po wyłączeniu zapłonu, zostaje zapamiętana ostatnia wartość temperatury silnika. Dlatego możliwe jest, że po włączeniu zapłonu (także po dłuższym postoju) podnośnik szyb zadziała tylko raz lub dwa. Czas postoju nie jest ujmowany w fazie ochłodzenia. W nowszych modelach instalowane jest nowsze oprogramowanie, które uwzględnia czas postoju.

Proszę wskazywać klientom na to, że nie jest to usterka, lecz służy to tylko do zabezpieczenia systemu.

*Krótkie informacje*