



Audi / VW z silnikami TDI **Utrata mocy i zła praca silnika**

Zła praca silnika i utrata mocy z powodu porowatej struktury węży powietrza doładowującego.

Jeśli podczas jazdy stwierdza się złą pracę, brak mocy i nierówną pracę silnika, to przyczyną usterki mogą być węże powietrza doładowującego. W wyniku działania par olejów, czynników atmosferycznych i starzenia się, węże te stają się porowate i dochodzi do spadków ciśnienia doładowującego. W takim przypadku należy wymontować je i sprawdzić, czy nie mają pęknięć i porów, w razie potrzeby wymienić.

Zaleca się jednak odczytać pamięć błędów - kod błędu „Różnica regulacyjna ciśnienia ładowania“ jest objawem opisanej wyżej usterki.