



Audi do 05.2000

Centralny zamek

W tych samochodach niewłaściwa obsługa pilota centralnego zamka może prowadzić do samoczynnego otwierania się jednego lub wszystkich okien drzwi zaparkowanego pojazdu. Ma to miejsce w wyniku nieumyślnego uaktywnienia pilotem funkcji „otwierania komfortowego” albo przez naciśnięcie wyłącznika podnośnika szyb przy otwieraniu drzwi. Środkiem zaradczym jest przeprogramowanie centralnego zamka na „logikę USA” drzwi (przy otwieraniu drzwi podnośniki szyb są odłączane od prądu). Zmiana funkcji centralnego zamka jest możliwa w autoryzowanych serwisach marki.

Funkcja komfortowego otwierania lub zamykania, uruchamiana wyłącznikiem przy zamykaniu lub otwieraniu drzwi kluczem pozostaje dalej aktywna. Od maja 2000 „logika USA” jest standardem fabrycznym.

Należy wskazywać klientom, że w wyżej opisanym przypadku nie występuje usterka techniczna.