



BMW seria 5, typ E39, rok prod. 1995-2002

Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej nie gaśnie po uruchomieniu silnika. Radio nie działa. Kontrola poduszki powietrznej słabo miga przy włączaniu i wyłączeniu lusterka do makijażu.

Brak zapisu błędu w pamięci sterownika

Ww. symptom może wskazywać na zbyt niskie napięcie na styku 2

(fioletowy przewód) włącznika zapłonu. Przez ten styk zasilany jest panel bezpieczników, który m. in. odpowiada za moduł poduszek powietrznych, lusterko do makijażu i radio.

W celu usunięcia tego problemu konieczna jest wymiana włącznika zapłonu (rys.).

