



BMW **120d (E81)** **Rok produkcji: 2007 -2011** **Silnik: N47 D20**

Recyrkulacja spalin (EGR)
Świeci lampka kontrolna silnika
Pojazd traci moc
Kod błędu:
4507, masa powietrza EGR za mała
4501, masa powietrza EGR za duża
4CAE, utrata mocy

Jeżeli w pojeździe tego modelu wystąpi jedna lub kilka z wymienionych usterek, może to mieć związek z nieprawidłowym wysterowaniem zaworu recyrkulacji spalin, spowodowanym przez pęknięcie kabla wiązki kablowej silnika. W takim przypadku należy sprawdzić wiązkę kablową i 3-biegunowe połączenie wtykowe na zaworze EGR, w razie potrzeby naprawić lub wymienić. W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki montażu i demontażu oraz instrukcje sprawdzania producenta pojazdu.