



## **BMW**

### **serii 3 (E 46)**

### **serii 5 (E 39)**

### **serii 7 (E 38, E 65, E 66)**

#### **Zakleszcza się pedał gazu.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że czasami zakleszcza się pedał gazu, możliwą przyczyną jest rozszerzanie się pod wpływem ciepła pedału gazu. Ciepłe powietrze wydobywające się z dyszy wylotowej ogrzewającej wnękę na nogi powoduje rozszerzanie się pod wpływem ciepła i co za tym idzie zakleszczanie się pedału gazu. Aby usunąć tę usterkę, należy najpierw sprawdzić numer artykułu, znajdujący się z tyłu pedału gazu. Jeśli nadrukowany jest numer artykułu 1.165.708. wymienić pedał gazu na nową ulepszoną jego wersję. Konieczne części zamienne można zamówić u lokalnego dealera.