



## **Chrysler Voyager** **rok produkcji: 2001 - 2002**

### **Niedokładne wskazanie poziomu paliwa**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się błędne lub niedokładne wskazania poziomu paliwa, możliwą przyczyną jest moduł sterujący nadwozia (BCM). W wyniku błędu oprogramowania dochodzi do wyżej wymienionych usterek.

Aby usunąć te usterki, należy zainstalować nowe oprogramowanie do tego modułu.

**Krótkie informacje**

