



Citroen C3 **wszystkie modele z ABS**

Świecenie lampki kontrolnej ABS

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się świecenie lampki kontrolnej ABS, możliwą przyczyną są zanieczyszczenia ścieżki magnetycznej na łożyskach kół. W pamięci błędów modułu sterującego ABS zapisywany jest wpis awarii czujnika ABS lewego, prawego lub obydwu. Aby usunąć tę usterkę, trzeba wyczyścić ścieżkę magnetyczną. W tym celu należy:

- Wymontować przedni czujnik ABS.
- Miękką szmatką wyczyścić ścieżkę magnetyczną na łożysku, przez otwór montażowy czujnika ABS.
- Zamontować ponownie czujnik ABS.
- Zależnie od wpisu w pamięci błędów, wyczyścić ścieżkę magnetyczną po drugiej stronie.
- Wykasować pamięć błędów.
- Wykonać jazdę próbną i upewnić się, że lampka kontrolna ABS nie zaświeca się ponownie.