



Citroen C6

Rok produkcji: od 2006

Kod silnika: DT17TED4 (typ UHZ)

Zaniki zapłonu, niedostateczna moc

Świeci lampka diagnostyczna

We wskaźniku wielofunkcyjnym wyświetlany jest komunikat "Anomalia w układzie oczyszczania spalin"

Ww. błąd wskazuje na wadę w układzie oczyszczania spalin. W takiej sytuacji podejrzewa się zatkany filtr cząstek stałych (FAP).

Jeżeli kontrola lub wymiana części na nową nie przynosi zmian, przyczyna może też leżeć w filtrze paliwa.

Już przy przebiegu 30.000 km mogą wystąpić skupiska zanieczyszczeń w elemencie filtrującym.

Symptom ten może się potęgować, jeżeli samochód jest tankowany biodieslem.

Również dodatek służący do okresowej regeneracji filtra cząstek stałych może powodować nagromadzenia zanieczyszczeń i zatkanie filtra paliwa.

Sposób usunięcia usterki: wymienić element filtrujący paliwo.

Praktyczna rada: Profilaktycznie wymieniać filtr paliwa w ramach standardowych przeglądów co 30.000 km albo przynajmniej kontrolować pod kątem zanieczyszczeń.