



## ***Fiat Marea Weekend, rok produkcji 1999 – 2003***

### **Zapala się lampka kontrolna silnika**

Wyżej wymieniony opis awarii może świadczyć o usterce czujnika prędkości. Wysyła on błędny sygnał do modułu sterującego silnika, w wyniku czego występuje powyższa usterka. Dodatkowo mogą występować chwilowe przerwy w działaniu prędkościomierza.

W celu dokładnej diagnozy i usunięcia usterki należy odczytać pamięć błędów. Jeśli błąd nadal występuje, trzeba wymienić czujnik prędkości. Jest on zamontowany w skrzyni biegów. Po wymianie należy skasować pamięć błędów.