



Fiat Punto, produkowany od 09.1999

Świecenie się lampek kontrolnych po wyłączeniu silnika.

Jeśli w tym modelu świecą się lampki kontrolne tablicy przyrządów po wyłączeniu silnika to przyczyna usterki jest błąd oprogramowania tablicy.

Jeśli wystąpi ten błąd, nie trzeba wymieniać żadnych części. W celu jego usunięcia należy tylko na krótko odłączyć akumulator.

