



Fiat Punto, wszystkie modele od 05/2000 do 07/2000

Chwilowe awarie prędkościomierza

Chwilowe przerwy w pracy prędkościomierza może powodować wadliwa wersja czujnika prędkości. W wyniku jego niepoprawnego działania moduł sterujący silnika otrzymuje zły sygnał, co z kolei prowadzi do nieprawidłowości w pracy prędkościomierza.

W celu usunięcia usterki należy zamontować nowy, zmieniony czujnik prędkości. Czujnik ten jest wbudowany w skrzynię biegów. Zmienione czujniki można rozpoznać po zielonym oznaczeniu na wtyczce i numerze fabrycznym 07F0 na obudowie czujnika.