



Fiat Stilo ***Od roku budowy 2000*** ***Wszystkie modele z silnikiem 1.6 16V***

Problemy z pracą silnika w fazie rozgrzewania.

Jeśli w tych pojazdach reklamacja dotyczy problemów z pracą silnika w fazie rozgrzewania, które po osiągnięciu temperatury pracy ustępują, możliwą przyczyną jest sterownik silnika. Z uwagi na objawy błędu może powstawać wrażenie, że w grę wchodzi wadliwy podzespół czujnika MAP. Jeśli sprawdzenie czujnika MAP nie ujawnia błędu, a w pamięci błędów nie ma żadnego błędu, wówczas przyczyną może być wadliwe oprogramowanie w sterowniku silnika. Aby usunąć błąd, należy – przez aktualizację programu – przywrócić sterownik silnika do stanu aktualnego.