



Ford

Fiesta rok produkcji 1998 - 2001

Fiesta rok produkcji 2002 - 2005

Focus rok produkcji 1999 - 2005

**Niestabilne wskazania
prędkościomierza, zły rozruch
silnika, zależna od prędkości jazdy
głośność radia zmniejsza się.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się wyżej wymienione usterki, możliwą przyczyną jest uszkodzony czujnik prędkości w skrzyni biegów. Aby zdiagnozować usterkę można sprawdzić oporność czujnika. W tym celu wyciągnąć wtyczkę z czujnika i zmierzyć przy pomocy miernika uniwersalnego oporność pomiędzy wyjściem sygnału a przyłączem masy na czujniku. Przy czym obowiązują następujące wartości:

Fiesta rok produkcji 1998 – 2001 : 12 – 18 kohm

Fiesta rok produkcji 2002 – 2005 : 1,4 – 1,6 kohm

Focus rok produkcji 1999 – 2005 : 1,4 – 1,6 kohm

Jeśli pomierzone wartości oporności wychodzą poza zakresy tolerancji należy wymienić czujnik prędkości.