



## **Ford Fiesta** **Z 1,25 litr. silnikiem Zetec-SE** **Rok produkcji 03.1997 – 07.1997**

### **Nieprawidłowy bieg jałowy, podwyższone obroty silnika.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że silnik pracuje nieprawidłowo na biegu jałowym, nie powraca na bieg jałowy i jeśli podczas jazdy przy zamkniętej przepustnicy nie zachodzi hamowanie silnikiem, możliwą przyczyną jest problem z software w układzie sterowania silnika. Aby usunąć tę usterkę, należy zaktualizować u autoryzowanego dealera software układu sterowania silnika.

#### **Wskazówki:**

1. Jeśli zaktualizowano już software układu sterowania silnika należy uwidocznić to na układzie sterowania silnika żółtą nalepką z datą aktualizacji. Układ sterowania silnika zamontowano w przedniej lewej wnęce na nogi na słupku łączącym pokrywę silnika z dachem pojazdu.
2. Jeśli konieczna jest aktualizacja software, to w przypadku pojazdów z immobilizerem (PATS) może być wymagane ponowne dopasowanie immobilizera do układu sterowania silnikiem. Potrzebne są do tego wszystkie dostępne klucze do pojazdu.