



Ford Focus produkowany od 08/1998 do 09/2000, wszystkie modele z centralnym zamkiem i pilotem radiowym

Ograniczony zasięg i złe działanie pilota centralnego zamka

Jeśli w pojazdach tych następuje ograniczenie zasięgu albo chwilowa przerwa w działaniu pilota centralnego zamka, to usterkę zwykle powoduje centralny moduł zabezpieczający. Jego nadajnik/odbiornik radiowy ma zbyt mały zasięg i nie łączy się z pilotem. Aby usunąć usterkę, trzeba zamontować zmieniony moduł i dodatkową antenę. W tym celu należy:

- Wymontować centralny moduł zabezpieczający, położony po prawej stronie, za schowkiem.
- Rozłączyć połączenie wtyczkowe modułu.
- Dołączyć dodatkową antenę do wolnego zacisku nr 9 w zielonej wtyczce (odcinek przewodu).
- Podłączyć i zamontować nowy moduł.
- Poprowadzić antenę wzdłuż wiązki kabli aż na stronę kierowcy. Po stronie kierowcy zdjąć nakładkę progu i ułożyć kabel anteny dalej, pod nakładką, wzdłuż progu.
- Umocować nakładkę progu.

Wskazówka:

Od października 2000 montowany jest fabrycznie zmieniony centralny moduł zabezpieczający z anteną.