



Ford Galaxy ***Rok produkcji 2002 – 2006*** ***Silnik: E5SB*** ***Wszystkie modele***

Poduszka powietrzna SRS – lampka ostrzegawcza jest włączona
Awaria wyłącznika pedału hamowania



Jeżeli w wymienionych modelach pojazdów podczas jazdy włącza się lampka ostrzegawcza SRS (rys.), może to być spowodowane nieprawidłowym wyjustowaniem wyłącznika pedału hamowania. W takim przypadku należy sprawdzić podstawowe justowanie wyłączników, w razie potrzeby ustawić. W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki montażu oraz zasady bezpieczeństwa układów poduszek powietrznych producenta pojazdu.