



Ford Transit z silnikiem wysokoprężnym 2,5 l (63KW / 85PS), produkowany od 08.1995 do 07.1997

Krótkotrwałe zapalenie się lampki kontrolnej silnika lub mocne, czarne dymienie po jego uruchomieniu.

Jeśli w pojazdach tych zdarza się, że po włączeniu zapłonu lampka kontrolna silnika świeci się przez ok. 3 sekundy, lub przy uruchamianiu silnika wydobywa się mocny, czarny dym, to prawdopodobną przyczyną usterki jest uszkodzony potencjometr w zaworze zwrotnym spalin. Jeżeli ścieżka oporowa potencjometru jest nadmiernie zużyta moduł sterujący otrzymuje przypadkowe dane, co powoduje chwilowe ustalanie nieodpowiednich parametrów pracy silnika.

W celu usunięcia usterki należy wymienić kompletny zawór zwrotny spalin.