



## **Mercedes**

### **A-klasa (W168)**

### **Silnik: M 166.940 (60KW)**

#### **ABS niespodziewanie włącza się**

W pojazdach tych może nagle zapalić się kontrolka ABS a pojazd zacznie w sposób niezamierzony wyhamowywać. Ponieważ usterka ta pojawia się chwilami często w pamięci usterek nie ma żadnej wskazówki odnośnie niej lub zakłócenia. Możliwą przyczyną usterki jest krótkotrwałe przepięcie łączeniowe w instalacji elektrycznej pojazdu. Wywołane jest ono często przez uszkodzony/zbyt stary akumulator. Usterka baterii niekoniecznie musi być zauważalna podczas rozruchu. Chwilowe zwarcia poszczególnych ogniw akumulatora (np. spowodowane przez szlam anodowy) prowadzą do przepięć łączeniowych. Jeśli zgłoszona zostanie powyższa reklamacja, należy sprawdzić przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego (np. Hella BD9734) zdolność do rozruchu i stan naładowania akumulatora.