



Mercedes Benz
Klasa M (163)
Rok produkcji: 1999 – 2004
Silnik: 612963
Wszystkie modele

Nierówna praca silnika

Kod błędu: P1187

**Ciśnienie układu common rail za
wysokie / za niskie**

Jeżeli w tym modelu pojazdu w pamięci błędów zostanie
sczytany wymieniony kod błędu, może to mieć związek z
usterką filtra paliwa. Zapowietrzenie przewodu paliwowego
za filtrem może powodować nieprawidłowy przepływ paliwa.
W takim przypadku należy sprawdzić doprowadzenie paliwa,
w razie potrzeby wymienić filtr paliwa.

Producent pojazdu oferuje zmodyfikowany filtr paliwa w
ramach oferty części zamiennych.

Numer części zamiennej:

Filtr paliwa A 611 092 00 01

Filtr paliwa (biodiesel) A 611 092 00 01

Następnie skasować wpis w pamięci błędów przy użyciu
testera diagnostycznego.

Krótkie informacje