



Mercedes Benz E (W124), z silnikiem typ 111.960 albo 104.942/992

Silnik przerywa albo gaśnie podczas jazdy.

Jeśli użytkownicy zgłaszają, że w pojazdach tych podczas jazdy silnik przerywa na krótko albo całkiem gaśnie, to najprawdopodobniej jest uszkodzony punkt lutowania w przekaźniku zabezpieczającym przed przepięciem. Błąd ten występuje sporadycznie i nie jest zapisywany w pamięci błędów jednostki centralnej.

W celu usunięcia tej usterki trzeba sprawdzić numer przekaźnika i jeśli to konieczne, wymienić go.

Numer stary: 000 540 52 45

Numer nowy: 000 540 67 45