



## **Mercedes Benz**

### **Klasa E (W210)**

### **Klasa C (W202)**

## **Wszystkie modele z dachem odsuwany podnoszonym**

### **Usterka działania dachu odsuwanego podnoszonego.**

Jeśli w tych pojazdach reklamowane jest wadliwe działanie dachu podnoszonego lub to, że pozostaje on nieruchomy, możliwą przyczyną jest uszkodzenie jednostki obsługi.

Wskutek awarii procesora traci on zaprogramowanie. W celu usunięcia błędu należy zamontować nową jednostkę obsługi dachu. Po zamontowaniu nową jednostkę należy zaprogramować. W tym celu dach odsuwany przesunąć w pozycję podniesioną i wcisnąć włącznik na dłużej niż 1 sekunda.

#### **Wskazówka:**

W pojazdach wyprodukowanych po styczniu 1999 została wbudowana zmieniona jednostka obsługi.