



## **Mercedes Benz E-klasa (W 210) Wszystkie modele z ABS/BAS**

### **Zapala się kontrolka ABS/BAS.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że po odłączeniu i po ponownym podłączeniu akumulatora zapala się i nie gaśnie kontrolka ABS/BAS, możliwą przyczyną jest niełączenie zacisków akumulatora. Z powodu braku napięcia zasilającego utracone zostają dane wprowadzone do pamięci sterownika. W takim przypadku w pamięci usterek nie zostanie zapisany kod usterki.

Sterownik może na nowo uchwycić skasowane dane po dłuższej jeździe próbnej, podczas której wystąpią różne, typowe dla ruchu drogowego sytuacje. Kontrolka ABS/BAS powinna zgasnąć, jeśli po jeździe próbnej wyłączy się i włączy zapłon.

**Krótkie informacje**