



## **Opel Agila od rocznika 2001 z silnikiem Z10XE, Z12XE**

### **Silnik traci moc, szarpie i zapisany został kod usterki P0170.**

Objawy takie jak: silnik szarpie, traci moc, zapis kodu usterki P0170 w pamięci jednostki centralnej mogą być powodowane przez uszkodzony przepływomierz powietrza. Duża ilość zasysanej z powietrzem wilgoci lub mgiełki wodnej, która przedostaje się przez filtr powietrza (nieszczelny lub uszkodzony wkład filtra) szybko niszczy elementy pomiarowe przepływomierza powietrza i doprowadza do wyżej wymienionych objawów. W celu usunięcia usterki należy wymienić przepływomierz i umieścić dodatkową uszczelkę w osłonie silnika.

Istniejąca uszczelka musi być obcięta z dopasowaniem do nowej uszczelki. Nowa uszczelka jest dostępna w ASO Opel.

