



Opel Astra-G, Zafira, rok produkcji 2003, z silnikami Y22DTR, Y20DTH

Zapis kodu błędu P0400 w module sterującym, zapalenie się lampki kontrolnej silnika.

Jeśli w pojazdach tych świeci się lampka kontrolna silnika i w module sterującym zapisywany jest kod błędu P0400 (odprowadzanie zwrotne spalin – wielkość przepływu – złe działanie) to przyczyną usterki może być zła wersja oprogramowania jednostki centralnej.

Przyczyną błędu nie jest w tym przypadku zawór AGR. Błąd jest powodowany przez oprogramowanie, które zbyt zwiększa czułość ustawienie zaworu AGR.

W celu usunięcia tej usterki trzeba w module sterującym zapisać nową, aktualną wersję oprogramowania.