



**Opel**

**Astra H**

**Rok modelowy: 2004 - 2006**

**Z silnikiem wysokoprężnym:**

**Z17DTH / Z17DTL**

**Z „ogrzewaniem Quickheat” (C32)**

**Rozładowany akumulator / silnik nie uruchamia się**

W wymienionych modelach pojazdów stała jazda na krótkich trasach może spowodować, że silnik nie będzie się uruchamiał z powodu rozładowanego akumulatora.

Jako możliwą przyczynę należy wziąć pod uwagę niewystarczającą moc generatora.

W celu rozwiązania problemu można zaprogramować od nowa instrument (IPC) i elektryczny system ogrzewania. W tym celu należy wybrać kodowanie „jazda na krótkich trasach”.

Pojazdy od następujących numerów podwozia są już wyposażone fabrycznie w zmodyfikowane oprogramowanie:

W0L0AHL4865196998 - (Zakład Antwerpia)

W0L0AHL3562198267 - (Zakład Bochum)

W0L0AHL4868144897 - (Zakład Ellesmere Port)

*Krótkie informacje*