



## **Opel Astra H Rocznik modelu: 2003+2004 Silnik: wszystkie**

### **Wadliwy wskaźnik poziomu paliwa/ brak rozruchu silnika**

W pojazdach tych może wystąpić wadliwe działanie wskaźnika poziomu paliwa. Wskaźnik stoi nieruchomo przy 1/8 napełnienia, chociaż rzeczywisty stan napełnienia zbiornika jest niższy. Może to spowodować, że zbiornik zostanie całkowicie opróżniony i pojazd nie ruszy. Możliwą przyczyną jest wadliwe zestrojenie charakterystyki czujnika zbiornika paliwa i przyrządu wskaźnika. Aby temu zaradzić należy wymienić stary przyrząd na nowy ze zmodyfikowanym software. W wymienionych poniżej pojazdach zamontowano zmodyfikowany przyrząd już fabrycznie (wersja software 4.405) tak, że usterka ta już w nich nie występuje:

- Od nr podwozia: W0L0AHL4855038260 (zakład w Antwerpii)
- Od nr podwozia: W0L0AHL4858014365 (zakład w Ellesmere Port)
- Od nr podwozia W0L0AHL3552034869 (zakład w Bochum)