



Opel

Opel Corsa B

Kod silnika: X12XE (od 1997 do 2000)

Szarpanie silnika w trybie jazdy, nierówna praca na biegu jałowym.

Przyczyną tego problemu może być uszkodzenie regulacji biegu jałowego (rysunek 2).


Mogą zostać stwierdzone następujące problemy.

- Brak stałej prędkości obrotów na biegu jałowym (+/- 100 U/min).
- Szarpanie silnika na biegu jałowym.
- Silnik nie przyspiesza prawidłowo.
- Szarpanie silnika podczas puszczenia pedału gazu.

Czasami może się również włączać lampka kontrolna silnika (rysunek 1) i może zostać zapisany błąd P0505 (rysunek 3).




Rysunek 1



Rysunek 2

Zrzut ekranowy: Diagnostyka przy użyciu przyrządu Hella-Gutmann_mega macs



Rysunek 3