



Opel **Opel Corsa C** **Od roku produkcji: 2003**

Deska rozdzielcza czasami nie działa.

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszone nieprawidłowe działanie lub sporadyczne niedziałanie deski rozdzielczej podczas jazdy (utrzymujące się do następnego cyklu zapłonowego), źródłem problemu może być połączenie z masą.

Sprawdzić punkt masowy na karoserii w komorze silnika (patrz zdjęcie). Sprawdzić, czy nakrętka kołpakowa jest dokręcona i czy połączenia kablowe nie są skorodowane i prawidłowo osadzone.

Jeżeli kable łączące z masą są poluzowane, należy zamontować dodatkową podkładkę sprężystą/pierścień sprężysty w celu zapewnienia stabilnego mocowania.

