



## OPEL

### Corsa C


### Roczniki modelu: 2001 - 2003

### Silnik: CZ10XE + Z12XE

### Z przekładnią MTA

#### Problemy z OBD-AU

W przypadku ww. pojazdów przy przeprowadzaniu badania spalin OBD może dojść do problemów komunikacyjnych pomiędzy urządzeniem do badania spalin a sterownikiem. W tych przypadkach należy usunąć bezpiecznik (F6) przekładni MTA przed rozpoczęciem kontroli spalin. Następnie można postępować zgodnie z przebiegiem testu aż do kroku "Start silnika". Przed startem silnika należy ponownie wstawić bezpiecznik. Po odczekaniu 20 sekund można kontynuować kontrolę spalin OBD.



dźwignia przełączania biegów przekładni MTA kasetka bezpieczników komora silnika