


KRÓTKA INFORMACJA



Opel Mokka 4x4 Rok produkcji: 2013

Ostrzeżenie o wyłączeniu napędu na wszystkie koła

W ww. pojazdach w komputerze pokładowym DIC (Driver Information Center) może się pojawiać komunikat "Napęd na wszystkie koła nie działa".

Nie jest przy tym zapisywany żaden kod usterki.

Wyświetlenie tego komunikatu może mieć kilka różnych przyczyn.



1. Może to być funkcja ochronna po buksowaniu kół przy aktywnym napędzie na wszystkie koła, która powoduje wyłączenie tego systemu. Wyłączenie napędu na wszystkie koła przez zbyt czułe oprogramowanie.

Problem został już usunięty przez producenta pojazdu.

W warsztatach możliwa jest od końca 2013 roku aktualizacja oprogramowania do ulepszonej wersji.

2. System rozpoznaje fakt zamontowania po przebicciu opony koła awaryjnego i wyłącza napęd na wszystkie koła.